

TALEP MÜZAKERESİ

2024-09-3373

İstem Tarihi: 11/09/2024

İstek No : 28074
İstek Yapan Birim : Teknik Servis Stoğu
İstek Yapan Personel : Tahsin YILDIRIM
Tipi : Hizmet
Birim Telefonu : 26621

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

Hastanemiz Ameliyathane kullanılan cihazlar için gerekmektedir. için aşağıdaki malzemelerin/hizmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yaptırılmasına emir ve bilgilerinizi arz ederim.

Selçuk DURSUN
Hastane Müdürü

SIRA NO	JENERİK KODU	MALIN İSMİ/CİNSİ	SON ALIŞ BİLGİLERİ		Bakım/ Kul.Süresi	Miktar	Bakım Peryodu	AÇIKLAMA
			BİRİM FİYATI	TESLİM TARİHİ				
1	TM7919	SHAYER MOTORU TAMIRI	0		ADET	1		
2	TM1274	TUR MOTORU TAMIRI	0		ADET	1		


...../...../2024

2263
3284

KARL STORZ MARKA TUR MOTORU TAMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz K.B.B Ameliyathane Ünitesinde kullanılan Karl Storz marka 01304596 seri numaralı el tipi Tur motoru arızalanmıştır.
2. 1 Adet tur motoru tamir isteğidir.
3. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine vermek zorundadırlar.
4. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.
6. İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine teslim edecektir.
7. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
8. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.


Naan KOC
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni


Coşkun Deniz ATBAL
Tıbbi Cihaz

CONMED MARKA SHAVER MOTORU TAMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Ortopedi Ameliyathane Ünitesinde kullanılan Conmed marka LAA14542 seri numaralı el tipi shaver motoru arızalanmıştır.
2. 1 Adet shaver motoru tamir isteğidir.
3. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine vermek zorundadırlar.
4. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.
6. İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine teslim edecektir.
7. Teklif veren isteklilerin Hizmet Yeterlilik Belgesini veya Yetkili Servis Belgesini idaremize teklif mektubu ile birlikte verecektir.
8. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.


Kaan KOC
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni

Coskun Deniz AKBAL
Tıbbi Cihaz
