



TALEP MÜZAKERESİ

2024-09-3495

İstek No : 28205
İstek Yapan Birim : Teknik Servis Stoğu
İstek Yapan Personel : Burak KOÇAK
Tipi : Hizmet
Birim Telefonu : 26600

İstem Tarihi: 19/09/2024

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA

hastanemiz anestezi bölümü için gerekmektedir. için aşağıdaki malzemelerin/hizmetlerin/bakım-onarım işlerinin alınmasına/yaptırılmasına emir ve bilgilerinizi arz ederim.

Selçuk DURSUN
Hastane Müdürü

SIRA NO	JENERİK KODU	MALIN İSMİ/CİNSİ	SON ALIŞ BİLGİLERİ		Bakım/ Kul.Süresi	Miktar	Bakım Peryodu	AÇIKLAMA
			BİRİM FİYATI	TESLİM TARİHİ				
1	TM7477	VIDEO PROSESÖR TAMIRI	0		ADET	1		
2	TM2263	BRONKOSKOP CİHAZI TAMIRI	0		ADET	1		

...../...../2024

Doç.Dr. Mehmet AKASLANER
Başhekim Yardımcısı

FUJINON MARKA VP-4400 MODEL VİDEO PROCESSOR CİHAZI TAMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Anestezi Bölümünde kullanılan Fujinon marka VP-4400 model 1V492A287 seri numaralı video processor cihazı arızalanmıştır.
2. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine vermek zorundadırlar.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.
5. Cihazın değişen parçaları orijinal olacaktır. Değişen parçaların orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
6. İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine teslim edecektir.
7. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
8. Tamir edilen cihazın çıkan parçaları hiçbir zarar verilmeden ve deforme edilmeden Tıbbi Cihaz Birimine teslim edilecektir.
9. Tıbbi cihaz biriminde mevcut olan cihaz görüldü belgesini doldurmayan ve satın alma birimine teklif ile birlikte iletmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.


Kaan KOÇ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni


A. Ersin ÜSTÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknisyeni

**FUJİNON MARKA EB-530P MODEL BRONKOSKOPİ CİHAZI TAMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Hastanemiz Anestezi Bölümünde kullanılan Fujinon marka EB-530P model 4B085K033seri numaralı bronkoskopi cihazı arızalanmıştır.
2. Teklif verecek istekliler cihazın arıza tespitinde bulunup, teknik servis raporunu Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine vermek zorundadırlar.
3. Arıza tespitinde bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verecektir.
5. Cihazın değişen parçaları orijinal olacaktır. Değişen parçaların orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
6. İstekliler tamir yapılan cihazı çalışır durumda Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) birimine teslim edecektir.
7. Cihaz en fazla 30 gün içinde tamir edilerek Biyomedikal (Tıbbi Cihaz) Birimine teslim edilecektir.
8. Tamir edilen cihazın çıkan parçaları hiçbir zarar verilmeden ve deforme edilmeden Tıbbi Cihaz Birimine teslim edilecektir.
9. Tıbbi cihaz biriminde mevcut olan cihaz görüldü belgesini doldurmayan ve satın alma birimine teklif ile birlikte iletmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kaan KOÇ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birim
Biyomedikal Teknisyeni

A. Ersin ÜSTÜN
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birim
Biyomedikal Teknisyeni